WALTER
Technologies pour surfaces

FICHE SIGNALÉTIQUE
A-07F

Système d'identification NFPA



0 = Minimum 1 = Léger 2 = Modéré 3 = Grave 4 = Extrême

Section 1 - Identification du produit

J. WALTER COMPAGNIE LTÉE
5977 Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec
H9R 1C1
Urgence: CANUTEC (613) 996-6666

Marque de commerce: **Polishing pastes**
Nom du produit: Pâte à polir blanche, de finition miroir bleue
No. de commande: 07-T 901, 07-T 905
Classification SIMDUT: Non-dangereux
Contrôlé sous le SIMDUT: Non

Section 2 - Ingrédients dangereux

Ingrédients	No. CAS	% par poids	DL_{50} (RAT)	CL_{50} (RAT)

Aucun ingrédient dangereux à divulger.

Section 3 - Caractéristiques physiques / chimiques

État physique:	Cire solide	**Odeur & apparance:**	Caractéristique	**Seuil d'odeur:**	S/O
pH:	N/D		blanche, bleue	**Point de congélation:**	S/O
Gravité spécifique:	2,0 g/cm^3	**Point d'ébullition:**	S/O	**Densité de la vapeur:**	S/O
Taux d'évaporation:	S/O	**Pression de la vapeur:**	S/O	**Solubilité dans l'eau:**	S/O
		VOC g/l:	S/O		

Section 4 - Risques d'incendie & d'explosion

Inflammabilité: Non ***Conditions:*** *Aucune*
Point d'éclair: 150ºC, c.c.
Température d'auto-inflammation: S/O
Seuil d'inflammabilité (%): Max: N/D Min: N/D

Agents extincteurs: Mousse, poudre sèche, CO_2.
Produits de combustion dangereux: Oxydes de carbone
Sensibilité aux chocs mécaniques ou charges statiques: Non

Section 5 - Reactivité

Stabilité chimique: Oui
Conditions: *Aucune*
Substances incompatibles: Les agents oxydants forts
Produits de décomposition dangereux: Aucun

Conditions à éviter: Aucune

S/O - Sans Objet **N/D - Non Disponible**

Section 6 - Propriétés toxicologiques

Voie d'administration: Contact avec les yeux,la peau, ingestion.
Effets aigües de l'exposition au produit: N/D
Effets chroniques à l'exposition: Peut causer de l'irritation aux yeux et à la peau.
Limites d'exposition (TVL/PEL): N/D

Carcérogénicité	Mutagénicité	Toxicité reproducteur	Teratogénicité	Effets synergiques
Non	Non	Non	Non	Non

Si oui en haut, spécifier:

Section 7 - Mesures préventives

Équipement de protection: Lunettes, gants
Méthodes de manipulation: Suivre le mode d'emploi.
Élimination des résidus: Éliminer en respectant les réglements municipaux, provinciaux et fédéraux.
Mesures à prendre en cas de fuites: S/O
Entreposage: Entreposer sous 50ºC.
Mécanismes de contrôle: Assurer une ventilation adéquate.
Équipement de manutention: S/O
Directives d'expédition: S/O

Section 8 - Premiers soins

Contact avec la peau: Rincer avec de l'eau et du savon.
Contact avec les yeux: Rincer les yeux à fond avec de l'eau propre.
Inhalation: S/O
Ingestion: Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.
Autre: S/O

Section 9 - Préparation de la fiche signalétique

Préparé par: Gérant de produits international
Téléphone: 1-888-592-5837
Date: Janvier 2014

Ces informations sont données en toute bonne foi. Elles correspondent à des valeurs types et non à des spécifications du produit. Ce document ne constitue pas une garantie expresse ou implicite. Les procédures de manutention et d'hygiène industrielle recommandées peuvent être appliquées dans la majorité des cas. Cependant, chaque utilisateur devra examiner ces recommandations dans son contexte spécifique et devra déterminer si elles conviennent pour l'utilisation prévue.

S/O - Sans Objet **N/D - Non Disponible**